



ارور کولر گازی وست پوینت



علت	ارور
کمبود مبرد یا مسدود شدن حفاظت در اسپلیت وست پوینت رخ داده است.	F0
عملکرد نادرست سنسور دمای محیط داخلی رخ داده است.	F1
عملکرد نادرست سنسور حرارتی لوله داخلی رخ داده است.	F2
خرابی سنسور محیطی یونیت خارجی	F3
خرابی سنسور کندانسور	F4
خرابی سنسور لوله رفت کندانسور	F5
موتور PG کولر گازی وست پوینت دچار خطا شده است.	F6
سنسور دمای داخلی کولر گازی وست پوینت دچار خطا شده است.	F7
سیم پیچ لوله سنسور دمای یونیت داخلی کولر گازی وست پوینت دچار خطا شده است.	F9
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
مدار PCB در یونیت داخلی عملکرد نادرستی دارد.	E1
حفاظت ضدانجماد در کولر گازی وست پوینت دچار مشکل شده است.	E2
کمپرسور حفاظت تخلیه در کولر گازی وست پوینت دچار مشکل شده است.	E4
حفاظت جریان بالا در کولر گازی وست پوینت دچار مشکل شده است.	E5
عملکرد نادرست ارتباطی در کولر گازی وست پوینت به وقوع پیوسته است.	E6
عملکرد نادرست محافظ دمای بالای مقاومت	E8
خطای یخ زدایی	H1
خطا در اورلود محافظ کمپرسور	H3
بارگیری بیش از حد سیستم مشکل ایجاد کرده است.	H4
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
خطای IPM	H5
فیدبک یونیت داخلی از هیچ موتوری وجود ندارد.	H6
ولتاژ ورودی DC در اسپلیت وست پوینت خیلی کم است.	PL
ولتاژ ورودی DC در اسپلیت وست پوینت خیلی بالا است.	PH
گرمای بیش از حد کربن در اسپلیت وست پوینت به وقوع پیوسته است.	P8
خطای جریان فاز برای کمپرسور	U1
تشخیص تکمیل جریان یونیت ها	U5
خطای محافظ	HC
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور