



اسنوا

ارور یخچال اسنوا



علت	ارور
سرد نشدن اواپراتور	F1
نقص در عملکرد سنسور داخل فریزر	F2
خرابی سنسور یخچال	F3
مشکل در سنسور دیفراست	F4
بروز مشکل در فرآیند دیفراست	F5
نقص در آی سی حافظه اپروم	F6
خرابی فن یخچال	F7
نقص در عملکرد فن فریزر	F8
<u>در یافت خدمات</u>	<u>مشاهده عیب یابی ارور</u>

علت	ارور
خرابی هیتر المنت فریزر	F9
معیوب بودن هیتر المنت یخچال	FA
خرابی آی سی برد الکترونیک	FB
بالا بودن دمای محفظه یخچال	H
گرم بودن فریزر	H1
قطع شدن سنسور یخچال	R1
خرابی سنسور تشخیص دمای محیط	RT
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور