

TECNOKIT

ارور کولر گازی تکنوکیت



علت	ارور
مشکل در سنسور دما	E1
ایراد در سنسور یخ زدایی	E2
مشکل در سنسور فشار	E3
اختلال در فن داخلی	E4
ایراد در فن خارجی	E5
مشکل در کمپرسور	E6
فشار پایین گاز مبرد	E7
فشار بالا گاز مبرد	E8
مشکل در مدار الکتریکی	E9
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور