



Westinghouse

ارور یخچال وستینگهاوس



علت	ارور
ایراد در سنسور فریزر	E0
خرابی سنسور یخ زدایی یا دیفراست	E1
مشکل در سنسور دمای محیطی یخچال	E3
اشکال در هیتر یا المنت یخچال	E4
ایراد در یخساز یخچال	E9وE8
مشکل در فن فریزر	FF
خرابی برد الکترونیکی	F1وF0
اشکال در سنسور یخچال	F4وF3
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
ایراد در ارتباط میان برد الکترونیکی	ER CO
خرابی فن اواپراتور یا برد پاور	HRS
مشکل در برد	SY-CE
ایراد در فن اواپراتور	SY-EF
مشکل ارتباط بین برد و پنل نمایشگر	Cr
مشکل در سیستم اواپراتور	EF
ایراد در برد اصلی کنترل	Ec
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور